

اتحادیه صنف رایانه و صوتی و تصویری شهرستان اردبیل

نرخ نامه تعمیر گوشی تلفن همراه مصوب سال ۱۴۰۴

شرح قیمت گوشی (میلیون تومان)	۵-۰	۱۰-۵	۲۰-۱۰	۴۰-۲۰	۷۰-۴۰	۱۰۰-۷۰	۱۰۰ به بالا
نصب سیستم عامل (فلش و نرم افزار های جانبی)	۱/۵۰۰/۰۰۰/- ریال	۲/۵۰۰/۰۰۰/- ریال	۳/۵۰۰/۰۰۰/- ریال	۴/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۵/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۸/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
رفع عیوب تخصصی نرم افزاری	۲/۵۰۰/۰۰۰/- ریال	۳/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۴/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۵/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۷/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
تعمیرات سخت افزاری سطح یک قطعات (دوربین - کپ سول گوشی - میکروفن - بازو - فلت و...) تعویض تاج و آل سی دی سرویس سخت افزاری (شامل باز و بست و رفع ایراد) تعویض مادر برد - تعویض باتری - تعویض قاب تعویض انواع کانکتور	۳/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۵/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۷/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۹/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۱۱/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۳۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
تعمیرات سخت افزاری سطح دو شامل کلیه قطعات الکترونیک و آی سی غیر چسبی	۴/۵۰۰/۰۰۰/- ریال	۸/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۳۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۴۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۵۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
تعمیر و تعویض قطعات الکترونیکی شامل CPU و هارد و کلیه آی سی های چسبی	۶/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۳۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۴۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۵۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۸۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
تعویض طبقات برد - سواپ (یک طبقه)	-	-	۴۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۶۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۸۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال
تعویض طبقات برد - سواپ (دو طبقه)	-	-	۷۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۸۵/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/- ریال

سیدمجید هادی فر

رئیس اتحادیه صنف رایانه و صوتی و تصویری اردبیل

تبصره ۱: ارایه رسید تعمیرات در هنگام پذیرش و درج کلیه اطلاعات گوشی در آن الزامی می باشد.

تبصره ۲: در تعمیرات سخت افزار و نرم افزار که نیاز به پروگرام و یا حساب های ارزی و یا موارد خاص طبق توافق طرفین خواهد بود.

تبصره ۳: در موارد خاص توافق کتبی طرفین ملاک خواهد بود.

تبصره ۴: قبل از تعمیرات، قیمت کل تعمیر دستگاه ، با احتساب قیمت قطعه توسط مسول واحد صنفی اعلام می گردد.

تبصره ۵: در صورت نیاز به چندین خدمات سخت افزاری در سطح یک تنها یک نرخ (بالاترین نرخ) محاسبه می گردد و در صورت ارایه تعمیرات سخت افزاری در سطح دو و در کنار سطح یک هزینه جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره ۶: هزینه تعمیرات مربوط به ال سی دی (تاج – گلس – ال سی دی – فلت تاج و ال سی دی) نسبت به هزینه ال سی دی اصلی ، مبلغ دریافتی (۵۰-۷۰ درصد با درجه بندی کیفیت) طبق توافق با طرفین خواهد بود.

تبصره ۷: مبالغ قطعاتی از قبیل (برد ، صفحه نمایش ، دوربین و ...) جدا از اجرت محاسبه میگردد

سیدمجید هادی فر

رئیس اتحادیه صنف رایانه و صوتی و تصویری اردبیل